

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Метровагонмаш-Сервис"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Солнцево"</i>					
1. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПТО</i>					
3. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
16А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
22. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Участок подъемных работ (УПР)</i>					
23. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

28. Малляр	Химический: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса			
29. Приемщик поездов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
30. Фрезеровщик	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
31. Токарь	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
32А. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Снизить воздействие вредного фактора УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда			
34А. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда			
37А. Машинист крана мостового типа, управляемого с пола	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40А. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
53А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
70А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
81. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

82. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
83. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
84А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
86. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
87А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
89А. Машинист моечной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда		
94А. Мойщик-уборщик подвижного состава	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
96. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	<i>РМУ</i>			
97А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
99А. Приемщик поездов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
103. Аккумуляторщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
104. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
105. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
106А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
111А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
116А. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
120. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
121. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
122А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
133А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
137А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
139. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
140. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
141. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
142. Машинист крана мостового, управляемого с пола	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
143. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
144. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
145. Фрезеровщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Участок электронного оборудования</i>				
146А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
148А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
150А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
154А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
159А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
163. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
164. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>					
165. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167А. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группы по работе с персоналом обособленных подразделений</i>					
171. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел системы менеджмента качества</i>					
172. Контролер материалов, металлург, полуфабрикатов и изделий 4 р.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога</i>					

173. Инженер по метрологии <i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда			
<i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Отдел по экологии и технологической безопасности</i>					
179. Ведущий специалист по охране труда <i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180А. Техник <i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183А. Ведущий инженер <i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава. Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава					
188. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисный центр по обслуживанию вагонного метро в электродепо "Варшавское"					
189. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ИТО</i>					
191. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
195А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
199А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
209. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
210А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
226. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
227А. Мастер	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
229А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
231. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
232А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
236. Токарь, 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
237А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
248А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
255А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
258А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
260А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
263А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
269А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
272А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
274А. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276А. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278А. Машинист крана, управления с пола	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок <i>электричного оборудования</i>					
280А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282А. Бригадир (освобожденный) предпринимательской железной дороги транспорта и метрополитенов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
284А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
287А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

294А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
Складское хозяйство	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
305А. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Техническое управление / Отдел аналитики и статистики</i>			
307. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Техническое управление / Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>			
308. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
309. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
310. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава</i>			
311. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел развития персонала и кадрового делопроизводства</i>			
312. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Участок подъемных ремонтов (ИЗ СЦ Солнцево)</i>			
313. Фрезеровщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
<i>Отдел по экологии и технической безопасности</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
314. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Техническое управление / Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>			

315. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в элек-тродетро "Замоскворецкое"</i>					
317. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПТО</i>					
319. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
333А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
337А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
345А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
347. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>РМУ</i>					
348А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
352А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
356. Фрезеровщик, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
357А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
359А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
364А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
372А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
376А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
379А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
386А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
390. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомагисте 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
393. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса			
394А. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок электронного оборудования</i>					
397А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
405А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
413А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
428А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Складское хозяйство</i>					
432. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

433. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группа по работе с персоналом обособленных подразделений</i>					
434. Главный специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по экологии и технической безопасности</i>					
435. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>					
436. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническое управление / Лаборатория по поверке и калибровке средств измерений</i>					
438. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>					
439. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики</i>					
443. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<p>Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава. Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава</p>					
<p>444. Ведущий инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Нижегородское"</i></p>					
<p>445. Начальник центра (на транспорте и в связи)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>446А. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>ИТО</i></p>					
<p>448. Старший мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>449А. Мастер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>451А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
<p>459А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
<p>466А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
<p>473А. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
<p>476. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряд</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
<p>477А. Слесарь по ремонту подвижного состава</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
	<p>Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
	<p>Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
	<p>Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			
	<p>Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора</p>	<p>Улучшение условий труда</p>			

РМУ							
483А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
485. Аккумуляторщик 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
486. Аккумуляторщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
487А. Приемщик поездов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
490А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
495. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
496А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
502А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
507. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
508А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					

511А. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
519А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
524. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525А. Токарь 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
Участок электронного оборудования					
527. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
535А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
542. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
543А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
545А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства						
552. Комплектовщик 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
553А. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группа по работе с персоналом обособленных подразделений						
555А. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога						
557. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля						
558А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики						
560А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава						
562. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
563. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

564А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар					
566. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
567. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и безопасности					
568. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по ККЭПС Отдел по расклад. нарушителей безоп. экстр. ПС					
569. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Калужское"					
570. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
571. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПТО					
572. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
573А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
575А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
577. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

578А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
580А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
<i>РМУ</i>				
590А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
592А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
600. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение времени воздействия шума		
601. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
602А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
605А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
608. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автотоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
609. Аккумуляторщик 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда		

610А. Приемщик поездов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
613. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
<i>Участок электронного оборудования</i>						
614. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
615А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
621А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
624А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
630. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
<i>Лаборатория неразрушающего контроля</i>						
631. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
<i>Отдел по экологии и технической безопасности</i>	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса				
632. Ведущий специалист по охране труда						

<i>Отдел главного метролога</i>							
633. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>							
634А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>							
636. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
637. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел аналитики и статистики</i>							
638А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Складское хозяйство</i>							
640. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Отдел по расследованию нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава</i>							
641. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Фили"</i>							
642. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
643. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>ПТО</i>							
644. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
645А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
650А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора				Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора				Улучшение условий труда		
655А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора				Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
658А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
<i>РИУ</i>				
663А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Шум: Снизить воздействие вредного фактора			
665. Аккумуляторщик, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса		
666А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
668. Стропальщик, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
669. Водитель погрузчика, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
670А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
679А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
689. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
690. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
691А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
693А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
695А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
<i>Участок электронного оборудования</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
699А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
701А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
705А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
711А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
713А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
715А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
717. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела управления персоналом Группы по работе с персоналом обособленных подразделений						
718. Ведущий специалист по персоналу <i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
719. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел анализа микки и статистики	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса				
720. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
721. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
722. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
723. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
724. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности						

ности производственной деятельности Отдел по экологии и технософерной безопасности							
725. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экспл.ПС							
726. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Новогиреево"							
727. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
728. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ПТО							
729. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
730А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
746А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
748. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда					
749А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
РМУ							
752А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
755А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
757. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

758. Машинист крана (крановщик), 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
759. Стропальщик, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
760. Водитель погрузчика, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
761А. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
763. Электротазовщик, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Снизить воздействие вредного фактора УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда			
764А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
766А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
777А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
780А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
782А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
784А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
790А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
793А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
797А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Участок электронного оборудования</i>				
806А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
808А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
810А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
815А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
821А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
826. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

Коммерческая дирекция <i>Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
827. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
828. Кладовщик, 2 разряд <i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел компенсаций, льгот и организационного развития Группа по организации и нормированию труда</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
829А. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группа по работе с персоналом обособленных подразделений</i>				
831. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога</i>				
832. Инженер по метрологии <i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
833. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса		

834. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики					
835. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава					
836А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар					
839. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и технообферной безопасности					
840. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безопас.экспл.ПС					
841. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по ККЭПС Ситуационный центр					
842А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Черкизово"					

844. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
845. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи) <i>ИТО</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
846. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
847А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
849А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
862А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
868. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
869А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>РМУ</i>				
872. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
873. Водитель погрузчика, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
874А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
876. Подсобный рабочий 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
877А. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
879А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
881А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
883А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
887А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
891А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
893А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
905А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
<i>Участок электронного оборудования</i>			
910. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
911А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
914А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда	

919А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
923А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
925. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>УИР</i>				
926. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
927А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
929. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
930А. Машинист крана (крановщик), 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
933. Стропальщик, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
934. Водитель погрузчика, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
935А. Малйр, 4 разряд	Химический: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
937. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
938. Фрезеровщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
939. Токарь, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
940. Токарь, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
941А. Электротрагосварщик, 5 разряд	Химический: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
944А. Мойщик-уборщик подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
946А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
948А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
955А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
973А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
983А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
985. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

986А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
990А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Участок АКБ "Черкизово"</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
992. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
993А. Аккумуляторщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Сквадное хозяйство</i>					
995. Комплектовщик 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
996А. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога</i>					
998. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>					
999А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1024А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1037А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1039А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1042. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1043А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1049. Водитель погрузчика, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1050А. Фрезеровщик, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1052. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1053А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1056А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

1070А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1072А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1074А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1081А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1084А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1096А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1102А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Участок электронного оборудования</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1104. Старший электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1105А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1108А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

1121А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1135А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1153. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1154А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1156. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1157. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел компенсации, льгот и организационного развития Группы по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1158. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группы по работе с персоналом обособленных подразделений				
1159. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога							
1160. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля							
1161. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса					
1162. Начальник лаборатории							
1163. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса					
Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики							
1164. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава							
1165. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1166. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар							

1167. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1168. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Управления по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и технообезопасности</i>					
1169. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экстр. ПС</i>					
1170. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория по проверке и калибровке средств измерения</i>					
1171. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1172А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автотоматике 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электрической вагонной бригаде "Красная Пресня"</i>					
1175. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1176. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПТО</i>					
1177. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1178А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1180А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1184А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

1216А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1218А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1227. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1228А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1231А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда			
Участок электронного оборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1233А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1235А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1243А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1247. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

Техническая дирекция Техническое управление Отдел техники и статистики	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1256. Техник Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1257А. Инженер Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1259. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1260. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1261. Техник Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и технообезопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1262. Ведущий специалист по охране труда Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экпл. ПС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1263. Главный специалист Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Гланерное"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1264. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1265. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи) ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1266. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1267А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1269А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1277А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1285А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1287. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1288А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1291А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1297А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1304А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1306А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1309А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1313. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1314А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1328А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1340А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1345. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1346. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 3 разряд <i>Участок электронного оборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1347А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1349А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1351А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

1362А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1373А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1382. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	<i>ПДР</i>			
1383. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1384. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1385. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1386. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1387. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1388. Маляр, 4 разряд	Химический: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1389А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1393А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

1395А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1403А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1409. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1410А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1413. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1414. Токарь, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1415. Фрезеровщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1416. Электрогазосварщик, 5 разряд	Химический: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда			
1417. Мойщик-уборщик подвижного состава, 2 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса			

1418. Мойщик-уборщик подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок АКБ "Планерное"</i>				
1419А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда		
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>				
1422. Комплектовщик 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1423А. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группа по работе с персоналом обособленных подразделений</i>				
1425. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>				
1426. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса		
1427. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		

	Техническая дирекция Техническое управление Отдел техники и статистики	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1428А. Техник	Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1430. Инженер	Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1431. Инженер	Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности движения производственной деятельности Отдел по экологии и технообсферной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1432. Ведущий специалист по охране труда	Отдел главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1433А. Ведущий инженер-технолог	Отдел главного технолога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1436. Инженер-технолог	Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Выхино"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1437. Начальник центра (на транспорте и в связи)	ЦТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1438. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	ЦТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1439. Старший мастер	ЦТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1440А. Мастер	ЦТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1442. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1443А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1451. Слесарь по ремонту подвижного состава, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1452А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1462А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1465А. Приемщик поездов, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1468А. Токарь, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1470А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
1473. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1474А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

1486А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1489А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1513А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1521А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1525. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1526. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок электронного оборудования					
1527. Старший электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1528А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1531А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1540А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1549А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1551А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1556А. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел компенсаций, льгот и организационного развития Группа по организации и нормированию труда</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1558. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группа по работе с персоналом обособленных подразделений</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1559. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1560. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>					
1561А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Техническая дирекция Техническое управление Отдел антимтики и статистики						
1563. Техник Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1564. Ведущий инженер 1565. Инженер Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и технософферной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1566. Ведущий специалист по охране труда Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1567. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1568. Техник Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экспл. ПС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1569. Ведущий инженер Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электрическом депо "Свиблово"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1570. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1571. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи) ППО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1572. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1573А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1575А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1583А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1589А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1595. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1596. Слесарь по ремонту подвижного состава	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>РМУ</i>				
1597А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1599А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1605. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1606А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1609А. Приемщик поездов, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1612А. Аккумуляторщик, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса		
1614. Водитель погрузчика, 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1615А. Фрезеровщик, 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда		
1617А. Уборщик производственных и служебных помещений, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1619. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-матике, 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1620А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1624А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1626А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Участок электронного оборудования</i>				
1635А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1637А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1639А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1641А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1644А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1653А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1666А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>				
1668. Кладовщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1669. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группы по работе с персоналом обособленных подразделений</i>				
1670. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога</i>				
1671. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля					
1672А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса			
1674. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1675. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар					
1676. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1677. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Отдел по экологии и технообферной безопасности					
1678. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экпл. ПС					
1679. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аналитики и статистики					
1680. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Руднево"					
1681. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1682. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПТО					
1683. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1684А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1686А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1688А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1688А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1691А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
РМУ					
1693А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1695А. Приемщик поездов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1697А. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1699. Аккумуляторщик	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1700. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1701А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1704А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1708. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1709. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1710. Слесарь по ремонту подвижного состава 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1711А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1714А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
<i>Участок электронного оборудования</i>					
1718. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1719А. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1722А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1726А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1729А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1731А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1733. Главный специалист по диагностике, обслуживанию и ремонту тяговых приводов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1734. Специалист по диагностике, обслуживанию и ремонту тяговых приводов	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1735. Техник	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1736. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<p>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел управления персоналом Группы по работе с персоналом обособленных подразделений</p>				
<p>1737. Ведущий специалист по персоналу Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1738А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю</p>	<p>Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса</p>		
<p>Техническая дирекция Техническое управление Отдел анализа титки и спитлистки</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1740. Техник Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1741А. Ведущий инженер Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и безопасности</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1743. Ведущий специалист по охране труда Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1744. Ведущий инженер</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

1745. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экпл. ПС</i>				
1746. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Аминьевское"</i>				
1747. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1748. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Пункт технического обслуживания подвижного состава</i>				
1749. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1750А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1752А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			
1754А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			
1758. Слесарь по ремонту подвижного состава 2 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			
1759А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			
1761А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			
<i>Ремонтно-механический участок</i>	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Улучшение условий труда			

1782. Аккумуляторщик 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1783. Аккумуляторщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Снижение тяжести трудового процесса Улучшение условий труда		
1784А. Приемщик поездов 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1786. Приемщик поездов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1787А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1789. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Улучшение условий труда		
1790А. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1792А. Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1795А. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1797А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		

1799А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1801. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
1802. Мастер	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1803. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1804А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1816А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
Участок электронного оборудования	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1829. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1830. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1831А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
1833А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 3 разряд	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

1835А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Склада Складское хозяйство	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1857. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля					
1858А. Дефектоскопист по малопитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производства Отдел по экологии и технической безопасности					
1860. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар					
1861. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по ККЭПС Отдел по расслед. нарушений безоп. экпл. ПС					
1862А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел сервисного обслуживания подвижного состава					
1864А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел аналитики и статистики					
1866. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по работе с персоналом обособленных подразделений					
1867. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного метролога					
1868. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сервисный центр по обслуживанию вагонов метро в электродепо "Сокол"					
1869. Начальник центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1870. Заместитель начальника центра (на транспорте и в связи)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пункт технического обслуживания подвижного состава					
1871. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1872А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1874. Слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1875А. Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
1877А. Слесарь по ремонту подвижного состава	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			
Ремонтно-механический участок					
1896А. Аккумуляторщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда			

	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
1898А. Токарь	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1900. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1901А. Слесарь по ремонту подвижного состава, 2, 3, 4, 5, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1917А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования, 2, 3, 4, 5, 6 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1934А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1936А. Приемщик поездов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1938. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1939. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок электронного оборудования</i>				
1940А. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1942А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда Улучшение условий труда		
1944А. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		

	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Коммерческая дирекция Служба логистики и складского хозяйства Складское хозяйство</i>				
1946. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля</i>				
1947А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, 5 разряд	Шум: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Аэрозоли ПФД: Снизить воздействие вредного фактора	Улучшение условий труда		
<i>Техническая дирекция. Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Отдел по экологии и технологической безопасности</i>				
1949. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>				
1950. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1951. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа аутсорсинговых услуг</i>				
1952А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>				
1956А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел аналитики и статистики</i>				

1958. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с персоналом обособленных подразделений</i>					
1959. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного метролога</i>					
1960. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Администрация</i>					
1961. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1962. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1963. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1964. Руководитель направления развития новых видов транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по внешним связям и стратегическим коммуникациям</i>					
1965. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1966. Ведущий специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1967. Менеджер по корпоративным коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по восстановлению и ремонту АКБ</i>					
1968. Заместитель генерального директора по АКБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1969. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1970. Руководитель направления по аккумуляторным батареям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1971. Руководитель направления по операционной деятельности и развитию бизнеса АКБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам</i>					
1972. Директор по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Дирекция по экономике и финансам Бухгалтерия</i>							
1973. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1974. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Дирекция по экономике и финансам Бухгалтерия Группа по налоговому и персонализированному учету</i>							
1975. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Дирекция по экономике и финансам Бухгалтерия Группа по учету заработной платы и персонифицированному учету</i>							
1976. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1977А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Дирекция по экономике и финансам Бухгалтерия. Группа по налоговому учету и статистической отчетности.</i>							
1979. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1980А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Дирекция по экономике и финансам Бухгалтерия Группа по учету КЖЦ</i>							
1982. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1983А. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Дирекция по экономике и финансам Финансовая группа</i>							
1990. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

1991А. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам Планово-экономический отдел</i>					
1993. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам Планово-экономический отдел Группа бюджетирования</i>					
1994А. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам Планово-экономический отдел Группа ценообразования</i>					
1996. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1997А. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам Планово-экономический отдел Группа КЖЦ</i>					
1999. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2000А. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2008. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридическое управление</i>					
2009. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2010. Главный юрист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2011. Руководитель направления правового сопровождения КЖЦ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2012. Главный юрист (по претензионной работе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2013А. Ведущий юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению</i>					
2015. Директор по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению Отдела материально-технического обеспечения и аутсорсинговых услуг</i>									
2016. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению Отдела материально-технического обеспечения и аутсорсинговых услуг Группа материально-технического обеспечения</i>									
2017А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2019А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2021. Ведущий специалист по работе с ключевыми поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2022. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2023. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2024А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению Отдела материально-технического обеспечения и аутсорсинговых услуг Группа аутсорсинговых услуг</i>									
2031. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2032А. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
2034А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
<i>Управление реализации и развития сервисных услуг</i>									
2041. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

2042. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2043. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2044А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2047. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению Служба логистики и складского хозяйства</i>				
2048. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2049А. Специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2052А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2054. Главный специалист (по малооборотным запасам и неликвидам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2055. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2056А. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2059А. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2061А. Водитель автомобиля, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2063. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по материально-техническому обеспечению Служба логистики и складского хозяйства</i>				
2064. Главный специалист по складскому хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2065. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Управление информационных технологий</i>				
2066. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

2067. Руководитель направления развития и поддержки информационных систем и инфраструктуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление информационных технологий Группы развития и поддержки инфраструктуры</i>					
2068А. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2070. Ведущий специалист по администрированию серверного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2071. Главный специалист по бюджетированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2072. Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2073А. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2075. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2076. Консультант 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2077. Специалист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2078А. Главный специалист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации</i>					
2080. Директор по управлению персоналом и трансформации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Проектно-цифровой офис</i>					
2081. Администратор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2082. Руководитель проектно-цифрового офиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдел компенсаций, льгот и организационного развития</i>					
2083. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2084. Руководитель направления оплаты труда, мотивации и управленческой отчетности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2085А. Главный специалист по оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2088. Ведущий специалист по оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела компенсации, льгот и организационного развития Группы по организации и нормированию труда</i>					
2089. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2090А. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела управления персоналом</i>					
2095. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела управления персоналом Группы обучения и развития персонала - учебный центр</i>					
2096. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2097. Ведущий специалист по обучению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2098. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2099. Ведущий специалист по организации обучения и договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела управления персоналом Группы подбора и адаптации персонала</i>					
2100А. Главный специалист по оценке персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2102. Ведущий специалист по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2103А. Ведущий специалист по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Группы кадрового администрирования</i>				
2105. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2106. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2107. Ведущий специалист по воинскому учету и бронированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по управлению персоналом и трансформации Отдела управления персоналом Группы по внутренним коммуникациям</i>				
2108. Специалист по внутренним коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2109. Менеджер по внутренним коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по безопасности и защите информации</i>				
2110. Директор по безопасности и защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по безопасности и защите информации Группы ин-формационной безопасности и противодействия иностранным техническим разведкам</i>				
2111. Главный специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Дирекция по безопасности и защите информации Контрольно-ревизионная группа</i>				
2112. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
2113. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<p>Дирекция по безопасности и защите информации Бюро по экономической безопасности и развитию</p>					
<p>2114. Начальник бюро</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2115. Главный специалист по рожму</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2116А. Главный специалист по экономической безопасности</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2118. Главный специалист</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2119. Главный специалист по экономической безопасности</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Отдел документооборота</i></p>					
<p>2120. Начальник отдела</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2121. Главный специалист специалист по документообороту</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2122А. Ведущий специалист по документообороту</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2124. Специалист по документообороту</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2125А. Курьер, 3 разряд</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Управление по развитию производственной системы и качеству</i></p>					
<p>2127. Руководитель управления</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p><i>Управление по развитию производственной системы и качеству Группы по развитию производственной системы</i></p>					
<p>2128. Руководитель направления (по развитию производственной системы)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2129. Руководитель направления (методологии и контроля производственной системы)</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>2130. Специалист по развитию производственной системы</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				

Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел системы менеджмента качества					
2131. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2132. Главный специалист по процессному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2133. Ведущий специалист по системе менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2134. Внутренний аудитор по системе менеджмента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2135. Ведущий инженер по входному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога					
2136. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по развитию производственной системы и качеству Отдел главного метролога Лаборатория по поверке и калибровке средств измерения					
2137. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2138А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по развитию производственной системы и качеству Лаборатория неразрушающего контроля					
2141. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция					
2142. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция Группа по техническому перевооружению и инвестициям					
2143. Руководитель направления по инвестициям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2144. Ведущий специалист по инвестициям <i>Техническая дирекция Инструментальная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2145. Инженер по инструменту 1 категории <i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Группы главного механика</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2146. Ведущий инженер по инструменту <i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2147. Руководитель управления <i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Группы главного механика</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2148. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2149. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2150. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2151. Специалист <i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Административно-хозяйственная группа</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2152. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2153А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2155А. Ведущий специалист <i>Техническая дирекция Управление по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Отдел по экологии и техносферной безопасности</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2157. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2158. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2159. Ведущий специалист по экологической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2160. Ведущий специалист по пожарной и промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2161. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Отдел главного технолога</i>					
2162. Начальник отдела - главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2163А. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2165А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2167А. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2169А. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление</i>					
2173. Руководитель управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2174. Руководитель направления по техническому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Бюро модернизации подвижного состава</i>					
2175. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2176. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2177. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел аналитики и статистики</i>					
2178. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2179. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2180А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2182А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания подвижного состава</i>					
2185. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция Техническое управление Отдел сервисного обслуживания колесных пар</i>					
2186. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования обслуживания и ремонтов</i>					
2187. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2188. Главный специалист по планированию обслуживания и ремонта оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2189А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2191. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2192. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2193. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2194. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава</i>					
2195. Директор по ККЭПС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава Отдел по исследованию</i>					

нарушений безопасной эксплуатации подвижного состава					
2196. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава Отдел норм.-тех.регуляр. и контроля за безоп. эксплуатацией ПС					
2197. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2198. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2199. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава Ситуационный центр					
2200. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2201А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по контролю качества эксплуатации подвижного состава. Отдел технического аудита и инспекционного контроля безопасной эксплуатации					
2208. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2209А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 15.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

Францев Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.11.2024.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом и

трансформации

Карпов Сергей Леонидович

09.12.2024.

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Директор по производству (должность)		Антонов Алексей Станиславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.12.2024 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации работников ООО "Метро-вагонмаш-Сервис" ТМХ Профсоюз (должность)		Зирко Екатерина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.12.2024 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)		Игнатенко Алексей Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	09.12.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кызырtdинов Динар Фанусович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.11.2024
(дата)